

Orden de Compra

No. De la Orden de Compra:

21791

Fecha de la O/Compra:

27/02/2019

Detalle de Compra:

Plan de Mantenimiento - I Trimestre 2019 -
Repuestos de Carroceria Gran Viale Adicionales I

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor:	Superpolo S.A.	R.U.C.	830092963
Dirección:	COLOMBIA	D.V.:	2
Representante:	James Posada Rosero	Teléfono:	61530312

DATOS DE LA ENTREGA

Unidad Solicitante	Dirección de Mantenimiento	Términos de pago:	30D
A la atención de:		Moneda:	USD
Plazo de Entrega:	42 Días Hábiles	Tipo de entrega:	Parcial

Lugar de entrega:	Patio Curundu Curundu Ciudad de Panama, Panama	Dirección para facturación:	Transporte Masivo de Panama SA Avenida Domingo Diaz, Centro Comercial Los Pueblos Ciudad de Panama, Panama
-------------------	--	-----------------------------	--

Monto en letras: CIENTO VEINTI DOS MIL SETECIENTOS TRECE DOLARES CON 02/100

Línea de OC	Artículo	Descripción	SC	Partida Presupuestal	Cantidad	Unidad de Compra	Costo Unitario	Costo de Línea	Impuesto	Total
1	101	Revestimiento izquierdo 5 - RI5	5950	281020710301280	21	UNIDAD	147.47	3096.87	0	3096.87
2	1773	Manguera de puerta negra 8 mm	5950	281020710301280	300	UNIDAD	0.95	285.00	0	285.00
3	1785	Calcomania emergencia ventana	5950	281020710301280	222	UNIDAD	2.12	470.64	0	470.64
4	1827	Tanque de agua limpiaparabrisas	5950	281020710301280	127	UNIDAD	22.56	2865.12	0	2865.12
5	1879	Soporte guía superior de puerta de servicio lado derecho	5950	281020710301280	192	UNIDAD	10.54	2023.68	0	2023.68
6	1887	Valvula despresurizadora [emergencia] puertas de servicio	5950	281020710301280	285	UNIDAD	14.63	4169.55	0	4169.55
7	2105	Plumilla limpiaparabrisas [escobilla de limpiaparabrisas]	5950	281020710301280	2456	UNIDAD	12.28	30159.68	0	30159.68
8	3018	Manguera de puerta roja 8 mm	5950	281020710301280	2000	UNIDAD	0.62	1240.00	0	1240.00
9	3877	Conjunto arbol puerta servicio 1 lado izquierdo	5950	281020710301280	185	UNIDAD	86.56	16013.60	0	16013.60
10	3879	Conjunto arbol puerta servicio 2 lado derecho	5950	281020710301280	144	UNIDAD	86.56	12464.64	0	12464.64
11	3925	Manigueta negra tapas inspeccion [TD1. TD2. TI3. TI4]	5950	281020710301280	71	UNIDAD	2.23	158.33	0	158.33
12	4816	Kit de reparo empaquetadura cilindro booster	5950	281020710301280	304	UNIDAD	7.12	2164.48	0	2164.48
13	5444	Caucho acabado inferior puerta servicio	5950	281020710301280	2254	UNIDAD	1.70	3831.80	0	3831.80
14	5460	Escobilla de nylon sellada	5950	281020710301280	938	UNIDAD	8.54	8010.52	0	8010.52
15	5977	Perfil tapa inspeccion de piso	5950	281020710301280	347	METRO	4.03	1398.41	0	1398.41

16	7322	Cortina de aire puerta de servicio 1 - 870 mm	5950	281020710301280	99	UNIDAD	311.30	30818.70	0	30818.70
17	7403	Caucho redondo de desag e para aire acondicionado	5950	281020710301280	1012	UNIDAD	3.50	3542.00	0	3542.00

Subtotal de Orden de Compra 122713.02

ITBMS (7%) 0.00

Costo Total de Orden de Compra (moneda) 122713.02 USD

DETALLE DE PARTIDAS PRESUPUESTALES

Partida Presupuestal

Monto

281020710301280

122713.02

Detalle de los productos o servicios adquiridos en el pedido O/C No. 21791

Línea de OC	Artículo	Observaciones detalladas
1	101	10858538
2	1773	10748594
3	1785	10740677
4	1827	10200003
5	1879	10813790
6	1887	33210033
7	2105	11000688
8	3018	33210039
9	3877	10745944
10	3879	10870416
11	3925	50316391
12	4816	11162845
13	5444	12241226
14	5460	33241949
15	5977	98020392
16	7322	10732456
17	7403	10956092





Otras observaciones: Cuenta con Fianza de Cumplimiento No.FIAN-15300000027413 / Afianzadora: Mapfre Panamá, S.A. / Monto: B/.12,271.31 / Vigencia: 120 días hábiles.

Marca: Marcopolo / Casa Productora: Superpolo, S.A. / Colombia / Garantía: 3 meses repuestos, 6 meses repuestos restantes

Penalidad: Al proveedor se le cobrará el 4% de multa por cada día de atraso de la entrega del bien o servicio, según lo establecido en la sección III, denominada "Procedimiento", punto 6 (multas) del Decreto número 50-2018- DNMySC de 11 de septiembre de 2018, por el cual se aprueba el Reglamento Especial de Contratación de Transporte Masivo de Panamá, S.A. y la lista de insumos, mantenimiento y repuestos de conformidad con el art.330 de la Ley no.72 de 13 de noviembre de 2017

Fundamento Legal: Según Decreto número 50-2018- DNMySC de 11 de septiembre de 2018, por el cual se aprueba el Reglamento Especial de Contratación de Transporte Masivo de Panamá, S.A. y la lista de insumos, mantenimiento y repuestos de conformidad con el art.330 de la Ley no.72 de 13 de noviembre de 2017

Parte III denominada "Procedimientos", punto 3 parrafo de Nota.

Dirección de Compras  Fecha: 16/4/2019.	Dirección de Finanzas y Administración  Fecha:	Representante Legal Presidente Junta Directiva  MiBus Carlos Sánchez Fábrega Presidente de la Junta Directiva Fecha:
Almacén Fecha:	Tesorería Fecha:	Departamento de Presupuesto  Fecha: 16/4/19
Proveedor Nombre legible Fecha:		Fiscalización Fecha: