



MiBus

TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.

R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80

REQUISICIÓN

Solicitud de Materiales, Bienes y Servicios

Fecha: 04/01/2019

Unidad Solicitante: Taller de Mantenimiento Chorrillo

Departamento: Mantenimiento

Control No.

SC-5852

RENG.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO	FONDO PARTIDA
1	1	UNIDAD	Reparación de Caja de Velocidades VOITH	9093	28102071041182

JUSTIFICACIÓN:

Se revisa las condiciones de la caja, carter y demás elementos y se observa muestras de pasta en el interior de la transmisión, sedimentadas en el cárter de la unidad.

SOLICITADO	AUTORIZADO	
Ilia R. García Gléz	Cesar Samaniego	Joel Ross
NOMBRE DEL SOLICITANTE	NOMBRE DEL GERENTE - APROB 1	NOMBRE DEL DIRECTOR - APROB 3
Jefe de Mantenimiento Chorrillo	Gerente de Talleres	Director de Mantenimiento
NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO

PARA USO DEL DEPTO. DE COMPRA

Verificado por:

Fecha:

Signado a:

Fecha: