

	TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA - MIBUS	IT 1122 VOITH
	INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO	VERSION: V1-12-2017
		PAGINA: 1 DE 1

Lista de distribución / Para su información

Alma Valderrama	Jefa de Fiscalización	Nombre:	César Samaniego
Lourdes Salgado	Jefa de Compras	Cargo:	Gerente de Talleres
Joel Ross	Director de Mantenimiento	email:	cesar.samaniego@mibus.com.pa

Fecha:	08-nov-18	Realizado:	JORGE BATISTA
Hora:	08:00 a. m.	Acompañamiento:	RAUL GONZALEZ
Ubicación:	LOS PUEBLOS	Aprobado:	ALBERTO CABALLERO
Móvil:	1122	Chasis	152178
		Km	376,733
		OT	

Falla en Caja de Velocidades

NEUTRALIZACION Y FUGA DE ACEITE DE TRANSMISION

Causa

* Se reporta por parte del equipo de mantenimiento preventivo neutralizacion y una posible fuga de aceite por la retenedora de turbina de la la transmsion.

Se revisa la unidad y se muestra humedad debajo del housing de la volante.

Se requiere revision y actualizacion de la data del modulo de la transmision y revision de parametros.



Alberto Caballero
Jefe de mantenimiento-
Patio los Pueblos- Mibus