

7642125

Orden de Compra

No. De la Orden de Compra:

21858

Fecha de la O/Compra:

19/03/2019

Detalle de Compra:

Plan de Mantenimiento - II Trimestre 2019 - Repuestos de Carrocería
Gran Viale Adicionales I

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor: Superpolo S.A.
Dirección: COLOMBIA
Representante: James Posada Rosero

R.U.C.: 830092963
D.V.: 2
Teléfono: 61530312

DATOS DE LA ENTREGA

Unidad Solicitante: Dirección de Mantenimiento
A la atención de:
Plazo de Entrega: 60 DÍAS HÁBILES

Términos de pago: 30D
Moneda: USD
Tipo de entrega: PARCIAL

Lugar de entrega: Patio Curundu
Curundu
Ciudad de Panama, Panama

Dirección para facturación:

Monto en letras: CIENTO VEINTI OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 47/100

Línea de OC	Artículo	Descripción	SC	Partida Presupuestal	Cantidad	Unidad de Compra	Costo Unitario	Costo de Línea	Impuesto	Total
1	87	Cinturon de seguridad operador	5922	281020710301280	84	UNIDAD	35.01	2940.84	0	2940.84
2	101	Revestimiento izquierdo 5 - RI5	5922	281020710301280	32	UNIDAD	147.47	4719.04	0	4719.04
3	1006	Silla de operador	5922	281020710301280	120	UNIDAD	828.15	99378.00	0	99378.00
4	1016	Soporte fijacion faro completo estructura derecha	5922	281020710301280	106	UNIDAD	4.00	424.00	0	424.00
5	1768	Calcomania amarilla frente persiana	5922	281020710301280	82	UNIDAD	1.17	95.94	0	95.94
6	1773	Manguera de puerta negra 8 mm	5922	281020710301280	1200	UNIDAD	0.95	1140.00	0	1140.00
7	1785	Calcomania emergencia ventana	5922	281020710301280	24	UNIDAD	2.12	50.88	0	50.88
8	1786	Calcomania emergencia ventana	5922	281020710301280	100	UNIDAD	2.12	212.00	0	212.00
9	1805	Formidiu de paredes laterales	5922	281020710301280	18	UNIDAD	28.79	518.22	0	518.22
10	1827	Tanque de agua limpiaparabrisas	5922	281020710301280	285	UNIDAD	22.56	6429.60	0	6429.60
11	1828	Luz delimitadora roja superior trasera	5922	281020710301280	278	UNIDAD	9.91	2754.98	0	2754.98
12	1875	Tapa de tanque de combustible	5922	281020710301280	29	UNIDAD	9.13	264.77	0	264.77
13	1867	Terminal conector [4 vias] modulo multiplex	5922	281020710301280	9	UNIDAD	1.18	10.62	0	10.62
14	1879	Soporte guía superior de puerta de servicio lado derecho	5922	281020710301280	12	UNIDAD	10.54	1180.48	0	1180.48
15	1887	Valvula despresurizadora [emergencia] puertas de servicio	5922	281020710301280	570	UNIDAD	14.63	8339.10	0	8339.10

Subtotal de Orden de Compra 128458.47

ITBMS (7%) 0.00

Costo Total de Orden de Compra (moneda) 128458.47 USD



DETALLE DE PARTIDAS PRESUPUESTALES

Partida Presupuestal

Monto

281020710301280

128458.47

Detalle de los productos o servicios adquiridos en el pedido O/C No. 21858

Línea de OC	Artículo	Observaciones detalladas
1	87	10783026
2	101	10858538
3	1006	10783362
4	1016	10789700
5	1768	1074328
6	1773	10748594
7	1785	1740677
8	1786	10740760
9	1805	10648670
10	1827	10200003
11	1828	10731791
12	1875	26231002
13	1867	10783236
14	1879	10813790
15	1887	33210033

**Otras observaciones:**

Cuenta con Fianza No.FIAN-15300000027411 / Afianzadora: Mapfre Panamá, S.A. / Monto: B/. 12,845.85 / Vigencia: 120 días hábiles

Origen: Bogotá Colombia / Producido y comercializado por Suponerlo S.A. / Garantía: 3 meses repuestos eléctricos 6 meses repuestos restantes

Penalidad:

Al proveedor se le cobrará el 4% de multa por cada día de atraso de la entrega del bien o servicio, según lo establecido en la sección III, denominada "Procedimiento", punto 6 (multas) del Decreto número 50-2018- DNMySC de 11 de septiembre de 2018, por el cual se aprueba el Reglamento Especial de Contratación de Transporte Masivo de Panamá, S.A. y la lista de insumos, mantenimiento y repuestos de conformidad con el art.330 de la Ley no.72 de 13 de noviembre de 2017

Fundamento Legal:

Según Decreto número 50-2018- DNMySC de 11 de septiembre de 2018, por el cual se aprueba el Reglamento Especial de Contratación de Transporte Masivo de Panamá, S.A. y la lista de insumos, mantenimiento y repuestos de conformidad con el art.330 de la Ley no.72 de 13 de noviembre de 2017, sección III denominada "Procedimientos", punto 3, literal d.

Dirección de Compras Fecha: 16/4/2019	Dirección de Finanzas y Administración Fecha:	Representante Legal Presidente Junta Directiva MiBus Carlos Sánchez Fábrega Presidente de la Junta Directiva Fecha:
Almacén	Tesorería	Departamento de Presupuesto Fecha: 16/4/19
Proveedor		Fiscalización
Nombre legible Fecha:	REGISTRADO DEPTO PPTO 16/4/19 T: 13909	