



TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA, S.A.
Departamento de Compras
Publicado en Panamacompra

MiBUS

Orden de Compra No.: 21876

Fecha: 05-5-19

Orden de Compra

No. De la Orden de Compra: 21876

Fecha de la O/Compra: 21/03/2019

Detalle de Compra: REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES VOITH (OVERHAUL)-MB0009-Patio ODA

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor:	Voith Turbo, S.A. De C.V.	R.U.C.	1995711-1-1871
Dirección:	Tocumen, Ave Panamericana, Cruce Mafanitas, Tocumen Warehouse Galera 2	D.V.:	22
Representante:	José Antonio Piana Yañez	Teléfono:	2928292

DATOS DE LA ENTREGA

Unidad Solicitante	Dirección de Mantenimiento	Términos de pago:	90D
A la atención de:	Inmediata al recibir orden de compra	Moneda:	USD
Pazo de Entrega:		Tipo de entrega:	Total

Lugar de entrega:	Patio Ojo de Agua	Dirección para facturación:	Transporte Masivo de Panama SA
	Via Transimica, Los AndesNo. 2		Avenida Domingo Diaz, Centro Comercial Los Pueblos
	Ciudad de Panama, San Miguelito		Ciudad de Panama, Panama

Monto en letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES CON 34/100

Línea de OC	Artículo	Descripción	SC	Partida Presupuestal	Cantidad	Unidad de Compra	Costo de Unidad	Costo de Línea	Impuesto	Total
1	9093	Diagnostico y reparación de caja de velocidades VOITH	5653	281020010101182	1	UNIDAD	8306.04	8306.04	0	8306.04
2	9611	Repuestos para reparación caja de velocidades VOITH	5653	281020710301280	1	UNIDAD	1959.30	1959.30	0	1959.30

Subtotal de Orden de Compra 10265.34

ITBMS (7%) 0.00

Costo Total de Orden de Compra (moneda) 10265.34 USD

DETALLE DE PARTIDAS PRESUPUESTALES

Partida Presupuestal

Monto

281020010101182

281020710301280


8306.04

1959.30

Detalle de los productos o servicios adquiridos en el pedido O/C No. 21876

Línea de OC	Artículo	Observaciones detalladas
1	9093	Mano de obra por Reparación de caja de velocidad Voith (OVERHAUL) Bus #9 Desmontar transmisión c/falla e instalar swig unit original ya reparada
2	9611	Repuestos para Reparación de caja de velocidades Overhaul Bus#9 adicionales 150.00062010, disco lateral 52/32, 1x1.5 SP21, H01.002270, anillo de seg 24x1,2 FED.ST. H64.079913, sensor de temperatura H64.130415, EJE DE ENTRADA 31C1MoV9 H52.630610, lamina exterior C60E

Otras observaciones: Marca: Voith / Casa Productora: Voith / País de Origen: Alemania / Garantía: 2 años. Se requiere del desmontaje de la caja de velocidades para reemplazar componentes que mantienen desgastes.



Handwritten signature/initials.

Orden de Compra No: 21874
Fecha: 3-5-19

Al proveedor se le cobrará el 4% de multa por cada día de atraso de la entrega del bien o servicio, según lo establecido en la sección III, denominada "procedimiento", punto 6 (multas) del Decreto número 50-2018- DNMYSC de 11 de septiembre de 2018, por el cual se aprueba el Reglamento Especial de Contratación de Transporte Masivo de Panamá, S.A. y la lista de insumos, mantenimiento y repuestos de conformidad con el art.330 de la Ley no.72 de 13 de noviembre de 2017

Penalidad:

Según Decreto número 50-2018- DNMYSC de 11 de septiembre de 2018, por el cual se aprueba el Reglamento Especial de Contratación de Transporte Masivo de Panamá, S.A. y la lista de insumos, mantenimiento y repuestos de conformidad con el art.330 de la Ley no.72 de 13 de noviembre de 2017, sección III denominada "Procedimientos", punto 2, literal d.

Fundamento Legal:

Dirección de Compras		Dirección de Finanzas y Administración		Departamento de Presupuesto	
Fecha: <u>24/04/2019</u>	<u>[Firma]</u>	Fecha: <u>24/04/2019</u>	<u>[Firma]</u>	Fecha: <u>24/04/2019</u>	<u>[Firma]</u>
Atención		Tesorería		Presupuesto	
Fecha: <u>24/04/2019</u>		Fecha: <u>07 MAY 2019</u>		Fecha: <u>07 MAY 2019</u>	
Proveedor		Contraloría General de la República		Dirección de Fiscalización General	
Nombre legible		JESSICA M. RIVERA		ALMA VALDERRAMA	
Fecha: <u>24/04/2019</u>		VERIFICADO		VERIFICADO	

26/04/2019 10:35