

Orden de Compra

No. De la Orden de Compra: **22117**
Fecha de la O/Compra: **10/05/2019**
Detalle de Compra: **Inspección y Reparación Voith MB518**

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor: Voith Turbo, S.A. De C.V. **R.U.C.:** 1995711-1-1871
Dirección: TOCUMEN, CRUCE DE MAÑANITAS WAREHOUSE GALERA 2 **D.V.:** 22
Representante: José Antonio Piana Yañez **Teléfono:** 2928292

DATOS DE LA ENTREGA

Unidad Solicitante: Dirección de Mantenimiento **Términos de pago:** Crédito
A la atención de: **Moneda:** USD
Plazo de Entrega: Inmediata al recibir orden de compra **Tipo de entrega:** Total

Lugar de entrega: Patio Chorrillo **Dirección para facturación:** Transporte Masivo de Panama SA
Avenida de los Poetas, El Chorrillo **Avenida Domingo Diaz, Centro Comercial Los Pueblos**
Ciudad de Panama, Panama **Ciudad de Panama, Panama**

Monto en letras: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 40/100

Línea de OC	Artículo	Descripción	SC	Partida Presupuestal	Cantidad	Unidad de Compra	Costo Unitario	Costo de Línea	Impuesto	Total
1	9093	Diagnostico y reparación de caja de velocidades VOITH	6299	281020710101182	1	UNIDAD	240.00	240.00	0	240.00
2	9611	Repuestos para reparación caja de velocidades VOITH	6299	281020710301280	1	UNIDAD	106.40	106.40	0	106.40
Subtotal de Orden de Compra									346.40	
ITBMS (7%)									0.00	
Costo Total de Orden de Compra (moneda)									346.40 USD	

DETALLE DE PARTIDAS PRESUPUESTALES

Partida Presupuestal	Monto
281020710301280	106.40
281020710101182	240.00

Detalle de los productos o servicios adquiridos en el pedido O/C No. 22117

Línea de OC	Artículo	Observaciones detalladas
1	9093	Mano de Obra - Diagnostico y reparación de caja de velocidades - Bus 518 VOITH
2	9611	Repuestos: 150.00042510 (4 und) / H01.020304 (4 und) / 150.00042610 (2 und) / H54.982411 (2 Und)





Handwritten signature or initials.

Otras observaciones: Justificación: Bus 518, reportado por contaminación de aceite de transmisión en depósito de coolant (refrigerante)
Marca-Modelo: VOITH / País de Origen: Alemania / Casa Productora: VOITH / Garantía: 6 meses

Penalidad: Al proveedor se le cobrará el 4% de multa por cada día de atraso de la entrega del bien o servicio, según lo establecido en la sección III, denominada "Procedimiento", punto 6 (multas) del Decreto número 50-2018- DNMySC de 11 de septiembre de 2018, por el cual se aprueba el Reglamento Especial de Contratación de Transporte Masivo de Panamá, S.A. y la lista de insumos, mantenimiento y repuestos de conformidad con el art.330 de la Ley no.72 de 13 de noviembre de 2017

Fundamento Legal: Según Decreto número 50-2018- DNMySC de 11 de septiembre de 2018, por el cual se aprueba el Reglamento Especial de Contratación de Transporte Masivo de Panamá, S.A. y la lista de insumos, mantenimiento y repuestos de conformidad con el art.330 de la Ley no.72 de 13 de noviembre de 2017, sección III denominada "Procedimientos", punto 2, literal d

Dirección de Compras	Dirección de Finanzas y Administración	Departamento de Presupuesto
		
Fecha:	Fecha:	Fecha: 18/7/19
Almacén	Tesorería	
Fecha:	Fecha:	Fecha: 27 JUL 2019
Proveedor		
Nombre legible		
Fecha:		

T: 14477

