

**MIBUS**TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.
RUC: 1818454-1-708570 DV:80

Notificado el 27/06/2019

Orden de Compra

022132

No. De la Orden de Compra:

Fecha de la O/Compra: 15/05/2019

Detalle de Compra:

S.C.- 6293 - VOITH - MOVIL 0521 - LA DOÑA - SOL. POR CARLOS CORDOVA

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor: Voith Turbo, S.A. De C.V.

Dirección: TOCUMEN, CRUCE DE MAÑANITAS WAREHOUSE GALERA 2

Representante: José Antonio Piana Yañez

R.U.C. 1995711-1-1871

D.V.: 22

Teléfono: 2928292

DATOS DE LA ENTREGA

Unidad Solicitante: Dirección de Mantenimiento

A la atención de:

Plazo de Entrega: Inmediata al recibir orden de compra

Términos de pago: Crédito

Moneda: USD

Tipo de entrega: Total

Lugar de entrega: Patio La Nueva Dona

Via Panamericana, 24 de Diciembre

Ciudad de Panama, Panama

Dirección para facturación:

Transporte Masivo de Panama SA

Avenida Domingo Diaz, Centro Comercial Los Pueblos

Ciudad de Panama, Panama

Monto en letras: QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 56/100

Linea de OC	Artículo	Descripción	SC	Partida Presupuestal	Cantidad	Unidad de Compra	Costo de Utilidad	Costo de Impuesto	Total
1	9611	Repuestos para reparación caja de velocidades VOITH	6293	281020710301280	1	UNIDAD	379.56	0	379.56
2	9093	Diagnostico y reparación de caja de velocidades VOITH	6293	281020010101182	1	UNIDAD	180.00	0	180.00

Subtotal de Orden de Compra

559.56

ITBMS (7%)

0.00

559.56 USD

DETALLE DE PARTIDAS PRESUPUESTALES

Partida Presupuestal	Monto
281020010101182	180.00
281020710301280	379.56

Detalle de los productos o servicios adquiridos en el pedido O/C No. 22132

Linea de OC	Artículo	Observaciones detalladas
1	9611	Repuesto: H64.078716 (1 Und) Sensor de Revoluciones para Caja Voith Movil 0521
2	9093	Mano de Obra por Cambio de Sensor de Caja Voith Movil 0521


Otras observaciones:

Justificación: Sensor de revoluciones averiado del móvil 0521

Marca-Modelo: VOITH / País de Origen: Alemania / Casa Productora: VOITH / Garantía: 2 años

Al proveedor se le cobrará el 4% de multa por cada día de atraso de la entrega del bien o servicio, según lo establecido en la sección III, denominada "Procedimiento", punto 6 (multas) del Decreto número 50-2018- DNMySC de 11 de septiembre de 2018, por el cual se aprueba el Reglamento Especial de Contratación de Transporte Masivo de Panamá, S.A. y la lista de insumos, mantenimiento y repuestos de conformidad con el art.330 de la Ley no.72 de 13 de noviembre de 2017

Penalidad:



A.C.



MIBUS

TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.

RUC: 1818454-1-708570 DV:80

0045: 0846 01 09 / 06 / 2019.

Fundamento Legal: Según Decreto número 50-2018- DNMySC de 11 de septiembre de 2018, por el cual se aprueba el Reglamento Especial de Contratación de Transporte Masivo de Panamá, S.A. y la lista de insumos, mantenimiento y repuestos de conformidad con el art.330 de la Ley no.72 de 13 de noviembre de 2017, sección III denominada "Procedimientos", punto 2, literal d.

Dirección de Compras		Dirección de Finanzas y Administración		Departamento de Presupuesto	
Fecha: <i>20/06/2019</i>	<i>[Signature]</i>	Fecha: <i>29/5/19</i>	<i>[Signature]</i>	T-14353 <i>[Signature]</i>	
	Almacén		Tesorería	PRESUPUESTO <i>Sec. 022/32</i>	
Fecha:		Fecha:		<i>[Stamp: Contraloría General de la República, Dirección de Fiscalización General, 19 JUN 2019]</i>	
Proveedor		Fecha:		<i>[Signature]</i>	
Nombre legible					
Fecha: <i>20/06/2019</i>					

10/06/2019 12:16

2 / 2

