


TRANSPORTE MASIVO DE PANAMÁ S.A.

R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80

No. De la Orden de Compra:

Fecha de la O/Compra:

Detalle de Compra:



Orden de Compra

24151

02/19/2021

Plan de Mantenimiento Mayo a Octubre 2021_Repuestos de Carrocería
DECRETO NUMERO 24-2020DNMySC
FIANZA DE CUMPLIMIENTO
NUMERO DE FIANZA: FI-103976
FIADORA: SEGUROS SURAMERICANA, S.A.
LIMITE DE RESPONSABILIDAD: B/9,955.39 (NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO BALBOAS CON 39/100)
VIGENCIA: 120 DIAS CALENDARIOS



TRANSPORTE MASIVO DE PANAMÁ S.A.

RUC: 1818454-1-708570 D.V.80

No. 14-5-2021

10178493



DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor:	MEGABUS DE PANAMA, S.A.	R.U.C.	2590897-1832285
Dirección:	DAVID CABECERA EDIF. MARIA LUISA APT. 0	D.V.:	35
Representante:	FRANCISCO RIVERA	Teléfono:	7748779

DATOS DE LA ENTREGA

Unidad Solicitante	Dirección de Mantenimiento	Términos de pago:	Crédito
A la atención de:	Karina Samuels	Moneda:	USD
Plazo de Entrega:	60 días hábiles	Tipo de entrega:	Parcial
Lugar de entrega:	Patio Curundu	Dirección para facturación:	Transporte Masivo de Panama SA
	Curundu		Avenida Domingo Diaz, Centro Comercial Los Pueblos
	Ciudad de Panama, Panama		Ciudad de Panama, Panama

Monto en letras: NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 89/100

Línea de OC	Artículo	Descripción	SC	Partida Presupuestal	Cantidad	Unidad de Compra	Costo Unitario	Costo de Línea	Impuesto	Total
1	7892	Revestimiento lateral derecho 11 - RD11 [Torino]	8065	281020710301280	15	UNIDAD	45.52	682.80	0	682.80
2	7894	Revestimiento lateral derecho 13 - RD13 [Torino]	8065	281020710301280	5	UNIDAD	10.74	53.70	0	53.70
3	7895	Revestimiento lateral derecho 14 - RD14 [Torino]	8065	281020710301280	5	UNIDAD	8.35	41.75	0	41.75
4	7909	Cubierta camara de marcha atras [Torino]	8065	281020710301280	10	UNIDAD	38.11	381.10	0	381.10
5	7910	Sirena marcha atras [Torino]	8065	281020710301280	10	UNIDAD	24.13	241.30	0	241.30
6	7922	Luz superior central area del operador [Torino]	8065	281020710301280	10	UNIDAD	8.14	81.40	0	81.40



MiBus

Orden de Compra

No. De la Orden de Compra:		24151			
Proveedor:		MEGABUS DE PANAMA, S.A.		R.U.C. 2590897-1832285	
Costo Total de Orden de Compra (moneda)		99553.89		USD	
15 22	8139	Filtro de retorno de aire acondicionado (Torino)	8065	281020710301280	1900 UNIDAD 36.10 68590.00 0 68590.00
23	7857	Vidrio de puertas de servicio delantera 4 - VD4 [Torino]	8065	281020710301280	30 UNIDAD 36.22 1086.60 0 1086.60
24	7863	Vidrio de puertas de servicio trasera 11 / 12 - VD11 / VD12 [Torino]	8065	281020710301280	30 UNIDAD 26.19 785.70 0 785.70
25	7876	Vidrio parabrisas derecho 30 - VF30 [Torino]	8065	281020710301280	10 UNIDAD 187.58 1875.80 0 1875.80
26	7877	Vidrio parabrisas izquierdo 31 - VF31 [Torino]	8065	281020710301280	25 UNIDAD 187.58 4689.50 0 4689.50
27	7902	Brazo espejo retrovisor derecho [Torino]	8065	281020710301280	20 UNIDAD 107.20 2144.00 0 2144.00
28	7903	Espejo retrovisor derecho [Torino]	8065	281020710301280	30 UNIDAD 15.79 473.70 0 473.70
29	7916	Luz de freno central [Torino]	8065	281020710301280	10 UNIDAD 30.02 300.20 0 300.20
30	7976	Martillo de la ventana de emergencia [Torino]	8065	281020710301280	50 UNIDAD 8.18 409.00 0 409.00
31	7980	Espejo retrovisor izquierdo [Torino]	8065	281020710301280	25 UNIDAD 15.79 394.75 0 394.75
32	8876	Ducto de aire acondicionado 1660 mm [Torino]	8065	281020710301280	5 UNIDAD 100.96 504.80 0 504.80
33	8877	Ducto de aire acondicionado 550 mm [Torino]	8065	281020710301280	5 UNIDAD 38.50 192.50 0 192.50

Subtotal de Orden de Compra		99553.89
ITBMS (7%)		0.00
Costo Total de Orden de Compra (moneda)		99553.89 USD

DETALLE DE PARTIDAS PRESUPUESTALES

Partida Presupuestal

Monto

281020710301280


99553.89



MiBus

Orden de Compra

No. De la Orden de Compra:	24151	
Proveedor:	MEGABUS DE PANAMA, S.A.	R.U.C. 2590897-1832285
Costo Total de Orden de Compra (moneda)	7902	99553.89 USD
27	Brazo espejo retrovisor derecho [Torino] MARCA: MARCOPOLO PAIS DE ORIGEN: BRASIL GARANTÍA: 1 AÑO BAJO DEFECTOS FABRICACIÓN	
28	7903 Espejo retrovisor derecho [Torino] MARCA: MARCOPOLO PAIS DE ORIGEN: BRASIL GARANTÍA: 1 AÑO BAJO DEFECTOS FABRICACIÓN	
29	7916 Luz de freno central [Torino] MARCA: MARCOPOLO PAIS DE ORIGEN: BRASIL GARANTÍA: 1 AÑO BAJO DEFECTOS FABRICACIÓN	
30	7976 Martillo de la ventana de emergencia [Torino] MARCA: MARCOPOLO PAIS DE ORIGEN: BRASIL GARANTÍA: 1 AÑO BAJO DEFECTOS FABRICACIÓN	
31	7980 Espejo retrovisor izquierdo [Torino] MARCA: MARCOPOLO PAIS DE ORIGEN: BRASIL GARANTÍA: 1 AÑO BAJO DEFECTOS FABRICACIÓN	
32	8876 Ducto de aire acondicionado 1660 mm [Torino] MARCA: MARCOPOLO PAIS DE ORIGEN: BRASIL GARANTÍA: 1 AÑO BAJO DEFECTOS FABRICACIÓN	
33	8877 Ducto de aire acondicionado 550 mm [Torino] MARCA: MARCOPOLO PAIS DE ORIGEN: BRASIL GARANTÍA: 1 AÑO BAJO DEFECTOS FABRICACIÓN	



Otras observaciones: Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo que corresponde al período de Mayo a Octubre 2021. Compra de repuestos de Carrocería Torino para la flota.

Penalidad: La multa que se impondrá será de cuatro porcientos (4%) del valor equivalente a la porción dejada de entregar o ejecutar por el contratista, dividido entre treinta (30), por cada día calendario de atraso.

Fundamento Legal: Según decreto número 24-2020 DNMYS de 24 de marzo de 2020, por el cual se aprueba el Reglamento Especial de contratación de Transporte Masivo De Panamá para la adquisición de servicios, insumos, mantenimiento, equipos y repuestos en atención a lo dispuesto en el ART.347 de la ley No.110 de 12 de noviembre de 2019. Parte III denominada "Procedimientos" Punto 2, último párrafo, Anexo I, Grupo D, D-2.

Dirección de Compras	Dirección de Finanzas y Administración	Departamento de Presupuesto