

REQUISICIÓN

Solicitud de Materiales, Bienes y Servicios

Referencia de SC No.: 8065

Fecha: 05/12/2020

Unidad Solicitante: Dirección de Mantenimiento

Departamento: MANTENIMIENTO

Línea(s) del pedido								
Línea	Parte	Descripción	Código Universal	Cantidad	Unidades	Costo unitario	Costo de línea	FONDO PARTIDA PRESUPUESTAL
1	7892	Revestimiento lateral derecho 11 - RD11 [Torino]	11119110	15	UNIDAD	32.91	493.65	281020710301280
3	7894	Revestimiento lateral derecho 13 - RD13 [Torino]	11115785	5	UNIDAD	5.33	26.65	281020710301280
4	7895	Revestimiento lateral derecho 14 - RD14 [Torino]	11119098	5	UNIDAD	6.14	30.70	281020710301280
5	7909	Cubierta camara de marcha atras [Torino]	10329270	10	UNIDAD	38.11	381.10	281020710301280
6	7910	Sirena marcha atras [Torino]	10478185	10	UNIDAD	24.13	241.30	281020710301280
7	7922	Luz superior central area del operador [Torino]	10306581	10	UNIDAD	8.14	81.40	281020710301280
8	7924	Luz Interna central carroceria [Torino]	10359912	10	UNIDAD	7.93	79.30	281020710301280
9	7975	Cubierta martillo de emergencia [Torino]	26330783	50	UNIDAD	0.90	45.00	281020710301280
10	8002	Puntera salida tubo de escape [Torino]	11117647	5	UNIDAD	28.11	140.55	281020710301280
11	8012	Luminaria informativa [cuidado peldano] [Torino]	11118705	10	UNIDAD	135.03	1,350.30	281020710301280
12	8018	Casco posterior - CP2 [Torino]	11119866	1	UNIDAD	697.33	697.33	281020710301280
13	8021	Delimitadora [Torino]	10334496	10	UNIDAD	11.17	111.70	281020710301280
14	8023	Placa soporte fijacion RP34[Torino]	10579803	2	UNIDAD	0.93	1.86	281020710301280
15	8542	Interruptor de llave de puerta 1 - [Torino]	10914887	5	UNIDAD	14.69	73.45	281020710301280
16	8634	Modulo multiplex 2 [Torino]	10873418	20	UNIDAD	346.36	6,927.20	281020710301280
17	8637	Sensor de tapa motor [Torino]	10374087	50	UNIDAD	33.68	1,684.00	281020710301280
18	8639	Difusor de aire acondicionado tablero [Torino]	17191511	50	UNIDAD	3.28	164.00	281020710301280
20	8917	Modulo multiplex teclado completo [Torino]	11117794	20	UNIDAD	244.01	4,880.20	281020710301280
21	8968	Pivote de puertas	10979376	20	UNIDAD	8.64	172.80	281020710301280
22	8969	Conjunto articulado pivote de puerta dos hojas	16241753	20	UNIDAD	8.07	161.40	281020710301280
23	8025	Brazo hidraulico tapa trasera motor - TP8 [Torino]	10336469	10	UNIDAD	8.54	85.40	281020710301280
24	8139	Filtro de retorno de aire acondicionado (Torino)	11024721	1900	UNIDAD	25.11	47,709.00	281020710301280
25	7857	Vidrio de puertas de servicio delantera 4 - VD4 [Torino]	11112631	30	UNIDAD	24.16	724.80	281020710301280
26	7863	Vidrio de puertas de servicio trasera 11 / 12 - VD11 / VD12 [Torino]	11115801	30	UNIDAD	20.04	601.20	281020710301280
27	7876	Vidrio parabrisas derecho 30 - VF30 [Torino]	10508535	10	UNIDAD	143.53	1,435.30	281020710301280
28	7877	Vidrio parabrisas izquierdo 31 - VF31 [Torino]	10508530	25	UNIDAD	143.53	3,588.25	281020710301280
29	7902	Brazo espejo retrovisor derecho [Torino]	10382786	20	UNIDAD	82.03	1,640.60	281020710301280
30	7903	Espejo retrovisor derecho [Torino]	25790034	30	UNIDAD	12.08	362.40	281020710301280

24

32	7976	Martillo de la ventana de emergencia [Torino]	27260296	50	UNIDAD	6.83	341.50	281020710301280
33	7980	Espejo retrovisor izquierdo [Torino]	25790035	25	UNIDAD	12.53	313.25	281020710301280
34	8876	Ducto de aire acondicionado 1660 mm [Torino]	10963820	5	UNIDAD	114.07	570.35	281020710301280
35	8877	Ducto de aire acondicionado 550 mm [Torino]	10984620	5	UNIDAD	43.48	217.40	281020710301280

Costo total de la requisición de SC (Moneda): 75,563.04 USD




Detalle de los productos o servicios requeridos en el pedido SC No. 8065

Línea	Parte	Observaciones / Especificaciones de la Parte
-------	-------	--

Justificación de la Solicitud de Compra:

Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo que corresponde al período de mayo a octubre 2021. Compra de repuestos de carrocería interna y externa para buses de la flota Torino.

1. Solicitado por: Cesar Samaniego
2. Correo Electrónico del solicitante: cesar.samaniego@mibus.com.pa
3. Teléfono del Solicitante: 6379-2368
4. Tipo de Solicitud: Bien
5. Se encuentra en convenio marco: No
6. Lugar de Entrega: Patio Curundú
7. Tipo de Entrega: Parcial
8. Plazo de entrega: 60 días hábiles
9. Forma de Adjudicación: Global

SOLICITANTE	AUTORIZADO	
Creado por: Karina S. Samuels M.	Por: Gerente / Jefe del Departamento	Por: Dirección de Mantenimiento
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 8/6/2020	Fecha: 8 JUN - 2020	Fecha: 

PARA USO DEL DEPTO. DE COMPRA

Verificado por:

Fecha:

Asignado a:

Fecha:

19/02/2021 08:55 AM

1 / 1

