



TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.
R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80

SC #: 11497

Reglamento

T-45838 B.B. Nelly

REQUISICIÓN Solicitud de Bienes, Servicios y Obras

Tipo de Solicitud: Bienes Fecha de Solicitud: 3 de abril de 2024
Unidad Solicitante: Dirección de Mantenimiento Prioridad: Media
Gerencia: MANTENIMIENTO Solicitado por: Ariel Vergara
Correo Electronico: ariel.vergara@mibus.com.pa Teléfono:

¿El bien o servicio solicitado se encuentra en el catálogo electronico de productos y servicios Convenio Marco?

Si: ☒ No: ☒

Esta solicitud se requiere para adjudicación: Global

Forma de Entrega: Parcial

Lugar de Entrega: Patio Curundu, Curundu, Ciudad de Panama,
Panama, , Panama

Tiempo de Entrega: 90 Días calendario

Lista de Ítems

Renglón SC	No. Parte	Descripción	Código Universal	Cantidad	Unidad de Medida	Costo unitario	Costo de línea	ITBMS	Partida Presupuestal
1	4641	Boquilla para Inflar llantas		20.00	UNIDAD	9.62	192.40	0.00	281020010301262
2	7145	Conector de 3/8" con rosca macho 1/4"	83530027	50.00	UNIDAD	11.07	553.50	0.00	281020010301262
3	1233	Extensiones metalicas 6 1/16" VH 646"	810100646	700.00	UNIDAD	7.21	5,047.00	0.00	281020710101256
4	4640	Goma liquida para pegar parches 8 oz	820010760	36.00	UNIDAD	9.50	342.00	0.00	281020710101249
5	8276	Herramienta para desmontaje de llanta		6.00	UNIDAD	423.70	2,542.20	0.00	281020010301262
6	4823	Limpiador de llanta en aerosol [704-A]	11704A	390.00	UNIDAD	13.05	5,089.50	0.00	281020710101273
7	6950	Manguera para aire 3/8" x 50' 300 PSI"	LUBPLES7650A	50.00	UNIDAD	38.48	1,924.00	0.00	281020010301280
8	8275	Martillo deslizando para cubierta de neumático		10.00	UNIDAD	204.02	2,040.20	0.00	281020010301280
9	8274	Palanca para montaje de llanta		6.00	UNIDAD	43.41	260.46	0.00	281020010301262
10	4632	Parche para reparacion de llantas CT-14 169 BKI	80030169	140.00	UNIDAD	2.28	319.20	0.00	281020010301280
11	4633	Parche para reparacion de llantas CT-20 170 BKI	80030170	160.00	UNIDAD	2.63	420.80	0.00	281020010301280
12	4634	Parche para reparacion de llantas CT-22 172 BKI	80030172	100.00	UNIDAD	2.92	292.00	0.00	281020010301280
13	4636	Parche para reparacion de llantas CT-33 177 BKI	80030177	112.00	UNIDAD	4.14	463.68	0.00	281020010301280
14	4672	Pasta para medir nivel de combustible	MISCKKGA	12.00	UNIDAD	16.85	202.20	0.00	281020710101249
15	4671	Pasta para prueba de agua en combustible	MISCKKWA	12.00	UNIDAD	16.85	202.20	0.00	281020710101249
16	4984	Sellador de llantas 738 16 oz	11738	18.00	UNIDAD	23.15	416.70	0.00	281020710101249
17	4824	Taco uni-seal 6mm 1 1/4" 250-1UL reparacion llanta"	084012501UL	120.00	UNIDAD	2.11	253.20	0.00	281020010301280
18	4821	Taco uni-seal 8 mm 5/16" 251 - 1UL reparacion llanta"	084012511UL	36.00	UNIDAD	2.99	107.64	0.00	281020010301280
19	7574	Tapa de valvula para llantas con doble sellado	33W576	5,120.00	UNIDAD	0.87	4,454.40	0.00	281020010301280
20	3458	Tiza para marcar llantas	948	60.00	UNIDAD	2.42	145.20	0.00	281020710101279

Total previo a impuesto ITBMS: 25,268.48USD

Total de impuesto ITBMS: 0.00USD

Costo total de la requisición: 25,268.48USD

Detalle de Bienes, Servicios y Obras Solicitados en el pedido No. 11497

Renglón SC	No. Parte	No. Renglón Convenio Marco	Especificaciones técnicas / Otras observaciones
1	4641		Especificaciones técnicas: Longitud: 170 mm



TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.
R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80

sc #: 11497

REQUISICIÓN Solicitud de Bienes, Servicios y Obras

Detalle de Bienes, Servicios y Obras Solicitados en el pedido No. 11497

Renglón SC	No. Parte	No. Renglón Convenio Marco	Especificaciones técnicas / Otras observaciones
2	7145		Especificaciones técnicas: Conector de 3/8" con rosca macho 1/4"
3	1233		Especificaciones técnicas: Longitud: 150 mm
4	4640		Especificaciones técnicas: - Químico vulcanizante para el pegado de parches (incluye brocha) - Presentación: 8 oz"
5	8276		Especificaciones técnicas: Herramienta para desmontaje de llanta
6	4823		Especificaciones técnicas: - Presentación mínima: Lata de 11 oz - CAS number: 64742-89-8 - Porcentaje (%): 50-100"
7	6950		Especificaciones técnicas: Manguera para aire 3/8" x 50' 300 PSI"
8	8275		Especificaciones técnicas: Longitud: 50" Longitud extendida: 80" Peso aproximado: 23 lb
9	8274		Especificaciones técnicas: Palanca para montaje de llanta
10	4632		Especificaciones técnicas: Parche para reparacion de llantas CT-14 169 BKI
11	4633		Especificaciones técnicas: Parche para reparacion de llantas CT-20 170 BKI
12	4634		Especificaciones técnicas: Parche para reparacion de llantas CT-22 172 BKI
13	4636		Especificaciones técnicas: Parche para reparacion de llantas CT-33 177 BKI
14	4672		Especificaciones técnicas: Posee un color rosa pálido que al contacto con: gasolina, diésel, nafta, queroseno, combustible para aviones, petróleo, petróleo crudo y otros hidrocarburos; adquiere un color rojo.
15	4671		Especificaciones técnicas: Posee un color café dorado que al contacto con el agua se torna a un color rojo. Utilizado para detectar agua en: hidrocarburos, ácido sulfúrico, nítrico, clorhídrico, amoníaco, solución de jabón y sal.
16	4984		Especificaciones técnicas: Sellador de llantas 738 16 oz
17	4824		Especificaciones técnicas: Taco uni-seal 6mm 1 1/4" 250-1UL reparacion llanta
18	4821		Especificaciones técnicas: Taco uni-seal 8 mm 5/16" 251 - 1UL reparacion llanta
19	7574		Especificaciones técnicas: Tapa de válvula para llantas con doble sello. Extiende la válvula de llenado en 1/2" (13 mm).
20	3458		Especificaciones técnicas: Tiza para marcar llantas

Justificación de la Solicitud:

Suministro de insumos [Reparacion de llantas y medicion de combustible] para los talleres

Creado por: Karina Samuels	Solicitado por: Ariel Vergara	
Cargo: Analista Control de Inventario	Cargo: Gerente	
Firma:	Firma:	
Fecha: 12/07/2024	Fecha: 12-7-24	
Autorizado por:		
Gerente / Jefe del Departamento	Director de la Unidad Gestora	Departamento de Presupuesto
Nombre: Ariel Vergara	Nombre: Cesar Alberto Samaniego A	Nombre:
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: 12-7-24	Fecha: 12/04/24	Fecha: 3/9/2024

PARA USO DEL DEPTO. DE COMPRA

Recibido en Gerencia de Compras: