



TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.
R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80

SC #: 11863

T-46260

Yara
Reglame
C.9

REQUISICIÓN Solicitud de Bienes, Servicios y Obras

Tipo de Solicitud: **Servicios** Fecha de Solicitud: **13 de septiembre de 2024**
Unidad Solicitante: **Dirección de Administración** Prioridad: **Alta**
Gerencia: **INFRAESTRUCTURA** Solicitado por: **Guillermo Loaiza**
Correo Electronico: **guillermo.loaiza@mibus.compa** Teléfono: **6676-5398**

¿El bien o servicio solicitado se encuentra en el catálogo electrónico de productos y servicios Convenio Marco?

Si: **x** No: **✓**

Esta solicitud se requiere para adjudicación: **Global**

Forma de Entrega: **Parcial**

Lugar de Entrega: **Edificio Corporativo, Avenida Domingo Díaz, Centro Comercial Los Pueblos, Ciudad de Panama, San Miguelito, , Panama** Tiempo de Entrega: **60 Días calendario**

Lista de Ítems

Renglón SC	No. Parte	Descripción	Código Universal	Cantidad	Unidad de Medida	Costo unitario	Costo de línea	ITBMS	Partida Presupuestal
1	9208	Mantenimiento de elevadores de Zonas Pagas		1.00	UNIDAD	4,765.00	4,765.00	333.55	281020710501189
2	9208	Mantenimiento de elevadores de Zonas Pagas		1.00	UNIDAD	5,795.00	5,795.00	405.65	281020710501189
3	9208	Mantenimiento de elevadores de Zonas Pagas		1.00	UNIDAD	4,679.00	4,679.00	327.53	281020710501189

Total previo a impuesto ITBMS: 15,239.00USD

Total de impuesto ITBMS: 1,066.73USD

Costo total de la requisición: 16,305.73USD

Detalle de Bienes, Servicios y Obras Solicitados en el pedido No. 11863

Renglón SC	No. Parte	No. Renglón Convenio Marco	Especificaciones técnicas / Otras observaciones
1	9208		Especificaciones técnicas: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ASCENSOR # 1 DE ZP METRO PEDREGAL
2	9208		Especificaciones técnicas: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ASCENSOR # 2 DE ZP METRO PEDREGAL
3	9208		Especificaciones técnicas: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ASCENSOR # 3 DE ZP METRO PEDREGAL

Justificación de la Solicitud:

Se requiere del mantenimiento correctivo para los ascensores en la zona paga Metro Pedregal, para habilitar su uso seguro por parte de los usuarios, sobre todo aquellos que cuentan con movilidad reducida.

Justificación de la Urgencia:

Actualmente los ascensores en la Zona Paga Metro Pedregal se encuentran detenidos por temas de seguridad que deben ser corregidos para que los usuarios no estén en riesgo al utilizarlos. Esto hace que esta contratación deben ser de manera expedita para colocarlos operativos y poder habilitarlos lo más pronto posible para uso seguro de los usuarios.

Creado por: Kenia Medina	Solicitado por: Guillermo Loaiza
Cargo: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA	Cargo: JEFE DE SISTEMA INDUSTRIAL Y ELÉCTRICO
Firma:	Firma:
Fecha:	Fecha:

Autorizado por:



TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.
R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80

SC #: 11863

REQUISICIÓN
Solicitud de Bienes, Servicios y Obras

Gerente / Jefe del Departamento

Director de la Unidad Gestora

Departamento de Presupuesto

Nombre: Anayansi Gomez

Firma: *Anayansi Gomez*

Fecha: *Sept 13, 2024*

PARA USO DEL DEPTO. DE COMPRA

Recibido en Gerencia de Compras:

Asignado a:

18/9/2024

Nombre: Ricardo Restrepo

Firma: *Ricardo Restrepo*

Fecha: *16/15/24*

Reasignado a:

Argemiro 17-9-2024

Nombre:

Firma:

Fecha:

Combe
CRISTABELLA COMBE V.
Analista de Presupuesto

17/9/2024

Reasignado a: